



RACCOMANDATA A.R.

16 DIC. 2010

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed
*etnoantropologici per Napoli e provincia**

Ministero dell'Interno Direzione Generale
degli Affari dei Culti Servizio Affari
Patrimoniali Divisione Conservazione e
Restauro Edifici di Culto
Via del Viminale - ROMA
c.a. **Dott.ssa Caminiti**

Prot. n. 29483 Allegati

Risposta al foglio del

Div. Sez. n.

Oggetto: Napoli - Chiesa di S. Maria della Salute - Lavori di messa in sicurezza per distacco intonaco dalla volta della navata centrale - Riferimento Pratica Prot. n. 3A1/14904 del 26.1.2010. Richiesta di Integrazione Somma Urgenza Lavori di Completamento Strutturale.



e p.c. Al Parroco della Chiesa di S. Maria della Salute
Via S. d'Acquisto, 6
80136 Napoli

e p.c. Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Campania
Via Eldorado, 1 Castel dell'Ovo
80132 Napoli

Alla luce dell'attività svolta da questa Soprintendenza relativa ai lavori in oggetto, il sottoscritto Arch. Aldo Imer in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori rappresenta quanto segue:

preso atto della assicurazione della copertura finanziaria di ulteriori Euro 40.000,00 compreso oneri per la sicurezza ed I.V.A. per il prosieguo dei lavori di messa in sicurezza per distacco intonaco dalla volta della navata centrale e consolidamento strutturale, si assicurava lo smontaggio delle opere provvisorie attualmente installate e la riapertura al culto della chiesa anche se priva di finimenti, intonaci e pitturazione.

Durante il corso dei lavori avendo ottemperato alle lavorazioni necessarie quali il consolidamento strutturale degli archi della navata, delle finestre e del paramento murario all'imposta della volta, si è constatato che le volte sia della navata che del transetto (quest'ultimo privo di anditi provvisori), presentano consistenti lesioni tali da determinare il distacco di intonaci e decori, con caduta degli stessi all'interno della chiesa.

Le patologie rilevate nel corso dei lavori, congiuntamente alla consulenza dello strutturista Prof. Ing. Giuseppe Massarotti, manifestano una situazione di grave pericolo che non consentono purtroppo ancora l'apertura al culto della chiesa.

Tale situazione di dissesto si evidenzia attraverso la documentazione fotografica allegata, per informare Codesto Ministero che necessita un ulteriore finanziamento periziato pari ad Euro 70.000,00 compreso oneri per la sicurezza ed I.V.A. (si allega la bozza della perizia).

La richiesta di un ulteriore finanziamento a parere dello scrivente, risulta indispensabile ai fini del consolidamento strutturale, pertanto, si chiede all'Ente in indirizzo una ispezione tecnica per accertare quanto dichiarato e nel contempo adottare i provvedimenti del caso.

Si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro alla presente anche anticipato a mezzo fax, per consentire il prosieguo delle lavorazioni in oggetto e la definitiva riapertura della Chiesa ai fedeli.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Aldo Imer

IL SOPRINTENDENTE

arch. Stefano Gizzi

* con esclusione della città di Napoli per le competenze in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici