

Fotografie relative ai lavori nella Chiesa di S. Maria della Salute

Foto riprese il 21/03/2010



1) Arco principale sull'Altare prima dell'intervento



2) Prima delle tre decorazioni presenti sulla volta della navata della Chiesa, ingrandendosi notano alcune spaccature



3) Arco posto sotto la cantoria, appena entrati in Chiesa, prima che fosse realizzato l'intervento

Foto riprese il 20/12/2010



4) Arco principale sull'Altare, rimossi fregi e decorazioni è stato rivestito da fibre di carbonio per formare un unico corpo



5) La centrale delle tre decorazioni presenti, ancora non rimosse, sulla volta della navata della Chiesa; la volta è ancora integra



6) Arco posto sotto la cantoria, anch'esso rivestito da fibre di carbonio per formare un unico corpo


Foto riprese il 12/06/2011



7) Arco principale sull'Altare, rifinito, senza fregi e decorazioni, con intonaco colorato; si può notare che è stata rimossa la decorazione di fig. 2



8) La volta della navata della Chiesa, come ci sarà consegnata



9) Arco posto sotto la cantoria, anch'esso rifinito, senza fregi e decorazioni, con intonaco colorato